



## CONJUNTO PANTALÓN (APRAT) Y CAZADORA (ACRAT)

Prendas tejido antiestático para arco eléctrico, ignífugo y retardante.

E.P.I. Categoría III (Directiva 89/686/CEE)

Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del Real Decreto 1407/1992, para su uso básico según la norma EN ISO 13688 (Ropa de protección. Requisitos generales), EN 11612 (Ropa de protección contra calor y llamas), EN ISO 11611 (Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines), UNE EN 1149-3 (Ropa de protección. Propiedades electrostáticas. Parte 3: Métodos de ensayo para determinar la disipación de la carga), UNE EN 1149-5 (Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. Parte 5: Requisitos de comportamiento de material y diseño) y IEC 61482-1-2 (ropa de protección frente a quemadura por un arco eléctrico) que le son aplicables, según consta en el certificado nº 0161/1550/08 de AITEX, Plaza Emilio Sala, 1 Alcoy, España, Organismo Notificado O.N. 0161.

### Recomendaciones de uso:

Este E.P.I. está fabricado en 98% algodón y 2% fibra de carbono y cumple con los requisitos de la directiva de Atmósferas Explosivas (ATEX). Está indicado para actividades industriales donde el usuario esté sometido a:

- \* Breve contacto con una pequeña llama.
- \* Focos de calor convectivo de potencia menor o igual a 80kw/m
- \* Focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20 kw/m
- \* Cargas electrostáticas. El E.P.I. debe estar en contacto con la piel del usuario para permitir la disipación de las cargas. El usuario debe llevar calzado electrostático adecuado. Si es necesario, el usuario debe estar conectado a tierra.
- \* La prenda protege del riesgo térmico, producido a un usuario situado a 300 mm de distancia de un arco eléctrico producido por una corriente de 4kA entre 2 electrodos a una distancia entre ellos de 30 mm.
- \* Minimiza la posibilidad de pequeños choques eléctricos y el contacto accidentales con conductores eléctricos de voltajes no superiores a 100v DC en condiciones normales de soldeo.
- \* Puede ser necesaria la utilización de protección parcial del cuerpo adicional (guantes, capuces...)

El EPI debe ser llevado por el usuario conjuntamente con la cazadora ref. ACRAT correctamente cerrados y ajustados para una protección óptima.

### Recomendaciones contra el mal uso:

- \* Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos
- \* La suciedad o restos fundidos adheridos en la prenda perjudica las prestaciones de la misma.
- \* Esta prenda no protege cabeza, manos y pies.
- \* Cuando la prenda está constituida por dos piezas, el usuario debe llevarlas conjuntamente para conseguir el nivel de protección adecuado.

**Cuidado:** El fabricante no se responsabiliza de las prendas en las que la etiqueta de cuidados ha sido ignorada, deteriorada o eliminada.

**Embalaje:** Bolsa de plástico

**Almacenaje:** Guardar la prenda evitando su innecesaria exposición solar y en lugares secos, protegidos de cualquier agente agresivo.

**Caducidad:** Se recomiendan 5 años. El EPI debe ser sustituido en caso de deterioro del mismo.

### Niveles de prestación según EN ISO 11611

Propagación limitada de llama A1 llama frontal.  
A2 llama en borde  
No hay destrucción hasta los bordes.  
No hay formación de agujero.  
No hay fusión.  
Tiempo de post-incandescencia  $\leq 2$  s.  
Tiempo de post-combustión  $\leq 2$  s.

#### Calor radiante

| Índice de transferencia de calor<br>Heat transfer index | Clase 1<br>Class 1 | Clase 2<br>Class 2 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| RHTI <sub>24</sub>                                      | $\geq 7$ s         | $\geq 16$ s        |

| Resultados obtenidos<br>Results |
|---------------------------------|
| 15.7 s                          |

### Pequeñas salpicaduras de metal fundido

| Clase 1<br>Class 1 | Mínimo 15 gotas<br>Minimum 15 drops |
|--------------------|-------------------------------------|
| Clase 2<br>Class 2 | Mínimo 25 gotas<br>Minimum 25 drops |

| Resultados obtenidos<br>Results |
|---------------------------------|
| 17 gotas                        |

| Tipo de prenda para soldadores | Criterios de Selección                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Relacionado con procesos                                                                                                                                                                                    | Relacionado con condiciones ambientales                                                                                  |
| Clase 1                        | Métodos de soldadura manual con ligera formación de gotas y salpicaduras:<br>- Soldadura por gas<br>- Soldadura TIG<br>- Soldadura MIG<br>- Soldadura por plasma<br>- Soldadura cubierta<br>- Soldadura MMA | Operaciones con máquinas:<br>- Máquinas cortadores de oxígeno<br>- Máquinas cortadoras de plasma<br>- Banco de soldadura |
| Clase 2                        | Métodos de soldadura manual con fuerte formación de gotas y salpicaduras:<br>- Soldadura MAG<br>- Soldadura MIG (con alta corriente)                                                                        | - Espacios confinados<br>- Soldadura por encima de la cabeza o en posiciones forzadas                                    |

### Niveles de prestación según EN 1149-5 // EN 1149-3

Riesgo de acumulación de cargas electrostáticas. Requisitos

$t_{50}$  valor medio del tiempo de semi-disipación  
S factor de protección


$$t_{50} < 4 \text{ s} \quad \text{o} \quad S > 0,2$$

Diseño: Punto 4.2 de la norma

| Resultados obtenidos                                      |
|-----------------------------------------------------------|
| $t_{50} = 0.05 \text{ s}$<br>$S = 0.37$<br>Diseño: cumple |

| CONTORNO PECHO<br>A | ALTURA TOTAL<br>B | CONTORNO CINTURA<br>C |
|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 76 - 80             | 152 - 158         | 56 - 60               |
| 80 - 84             | 158 - 164         | 60 - 64               |
| 84 - 88             | 164 - 170         | 64 - 68               |
| 88 - 92             | 170 - 176         | 68 - 72               |
| 92 - 96             | 176 - 182         | 72 - 76               |
| 96 - 100            | 182 - 188         | 76 - 80               |
| 100 - 104           | 188 - 194         | 80 - 84               |
| 104 - 108           |                   | 84 - 88               |
| 108 - 112           |                   | 88 - 92               |
| 112 - 116           |                   | 92 - 96               |
|                     |                   | 96 - 100              |
|                     |                   | 100 - 104             |
|                     |                   | 104 - 108             |
|                     |                   | 108 - 112             |
|                     |                   | 112 - 116             |

A- CONTORNO DE PECHO DEL USUARIO  
B- ALTURA TOTAL DEL USUARIO  
C- CONTORNO DE CINTURA



### Niveles de prestación según EN ISO 11612

Propagación limitada de llama.  
A1 llama frontal. A2 llama en borde

No hay destrucción hasta los bordes.  
No hay formación de agujero.  
No hay fusión.  
Tiempo de post-incandescencia  $\leq 2$  s.  
Tiempo de post-combustión  $\leq 2$  s.

#### Calor convectivo (código B)

| Niveles de prestación | Rango de HTI <sup>24</sup> |        |
|-----------------------|----------------------------|--------|
|                       | min.                       | máx.   |
| B1                    | 4,0                        | < 10,0 |
| B2                    | 10,0                       | < 20,0 |
| B3                    | 20,0                       |        |

Índice de transferencia de calor, según la Norma ISO 9151

#### Calor radiante (código C)

| Niveles de prestación | Factor de transferencia HTI <sup>24</sup> |        |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------|
|                       | min.                                      | máx.   |
| C1                    | 7,0                                       | < 20,0 |
| C2                    | 20,0                                      | < 50,0 |
| C3                    | 50,0                                      | < 95,0 |
| C4                    | 95,0                                      |        |

<sup>24</sup> Índice de transferencia de calor radiante, según la Norma ISO 9842

### Salpicaduras de aluminio fundido (código D)

| Niveles de prestación | Salpicadura de aluminio fundido |       |
|-----------------------|---------------------------------|-------|
|                       | min.                            | máx.  |
| D1                    | 100                             | < 200 |
| D2                    | 200                             | < 350 |
| D3                    | 350                             |       |

### Salpicaduras de hierro fundido (código E)

| Niveles de prestación | Salpicadura de hierro fundido |       |
|-----------------------|-------------------------------|-------|
|                       | min.                          | máx.  |
| E1                    | 60                            | < 120 |
| E2                    | 120                           | < 200 |
| E3                    | 200                           |       |

### Calor por contacto (código F)

| Niveles de prestación | Tiempo umbral |        |
|-----------------------|---------------|--------|
|                       | min.          | máx.   |
| F1                    | 5,0           | < 10,0 |
| F2                    | 10,0          | < 15,0 |
| F3                    | 15,0          |        |

Arco eléctrico según IEC 61482-1-2: Clase 1 (4kA)

### RECOMENDACIONES DE LAVADO

- max. 50 x
- Lavar a temperatura máxima de 40°C
- Planchar a temperatura máxima de 110°C
- Prohibido usar lejía
- Prohibido usar secadora
- Respetando los lavados a la temperatura máxima recomendada, la respuesta de estos tejidos es extraordinaria para el número de lavados arriba indicado.
- En caso de no respetar las recomendaciones de lavado, planchado o secado la prenda puede sufrir un deterioro.